

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

I luoghi di lavoro

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati [nell'allegato IV](#)

Devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori disabili.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) **i luoghi di lavoro siano conformi** ai requisiti previsti dalla normativa vigente;
- b) **le vie di circolazione** interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza **siano sgombre**;
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano **sottoposti a regolare manutenzione** tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi **vengano sottoposti a regolare pulitura**, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- e) **gli impianti e i dispositivi di sicurezza**, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, **vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento**.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nella valutazione degli ambienti di lavoro rientrano anche gli aspetti legati a:

- Microclima
- Organizzazione delle vie di transito (presenza promiscua di pedoni, carrelli elevatori ed automezzi)
- Rischi di natura elettrica
- L'accesso alle coperture per eventuali interventi di manutenzione
- L'impiego di scale per raggiungere zone sopraelevate/ soppalchi

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1.9. Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il microclima

La percezione dei lavoratori della temperatura è legata a fattori personali, alle condizioni di lavoro e ad altri fattori di disagio (correnti d'aria, spifferi...).

La temperatura degli ambienti di lavoro dovrebbe essere:

- In estate di circa 7° meno della temperatura esterna
- Nelle altre stagioni compresa tra 18° C e 20° C

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Sintomi e danni da freddo

La temperatura corporea non deve scendere sotto i 36° C, per questo occorre proteggere le estremità (mani, piedi e testa).

- Una temperatura corporea inferiore a:
 - 36° C riduce la vigilanza, la capacità decisionale e può portare alla perdita di coscienza.
 - 35° C porta a forti brividi che sono un segnale di pericolo e impongono l'interruzione dell'esposizione
- Sintomi da freddo: forte tremore, alterazione della concentrazione, eccessivo affaticamento, irritabilità/euforia

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Effetti del calore sulla salute



Sicurezza “ Formazione Specifica ”

Effetti	Sintomi	Trattamento
Colpo di calore	Confusione, perdita di coscienza, convulsioni, pelle calda e secca	Porre il soggetto in area ombreggiata, inumidire la pelle, incrementare la ventilazione intorno al soggetto, reintegrare i liquidi persi
Esaurimento da calore	Mal di testa, nausea, vertigini, debolezza, sete, capogiri	Allontanare la persona dalle fonti e dissetarla
Esantema da calore	Arrossamento, sudorazione	Portare in zona fresca